


Allgemeine Informationen Bohrungsform

Typenreihe: AW

Abmessungen, Schnittbild



i **HINWEIS!**
NOTE!

¹⁾ Kontrollmass mit Kugel $\varnothing 5.5$
Reference dimension with ball $\varnothing 5.5$

Beispiel für die Masseinheit:
Example for the dimensional units:
 $0.79 = 0.79 \text{ mm millimeter}$

Montagehinweise

**ACHTUNG!**

Die eingetragenen Lage- und Durchmessertoleranzen sind zwingend einzuhalten. Um die einwandfreie Funktion des Einschraubelementes zu gewährleisten, wird empfohlen das Vorbohren, Bohren, Reiben und Gewindeschneiden in einer Aufspannung auszuführen.

**HINWEIS!**

Bohrungsform nach Werksstandard.

**HINWEIS!**

Stufenwerkzeuge stehen leihweise gegen Verrechnung oder käuflich zur Verfügung. Weitere Informationen siehe Datenblatt 400-P-040011.